

BUGFIXES JoPPS 3.22 P1 19/11/2010

Nieuw protocol machinecenter STB MULTIFAB3000
Parameter S beschikbaar maken in MCMAN voor UNILINK sturing
Bij zoek en vervan terug mogelijk maken om te vervangen door niets en/of onbestaande uitvoeringen.
Correctie voor tonen van posities op offerte bij prijsinformatie 'Uitschrijven'
Correctie fout 'Middelpunt contour niet gevonden' bij wijzigen kleine openingen met in verhouding brede profielen geeft
Correctie vertaling kolom 'Prijsblok' uitvoeringen Toevoegen van pickup lijst kolom 'Verlies' uitvoeringen
Correctie visualisatie gelijk verdeelde opgelegde planchetten
Correctie voor visualisatie onderdorpels kleiner dan de helft van het model
Leverancier machines STB gewijzigd in GRAF Synergy
XML interface voorzien van 'Shape' velden GLAS tabel. Breedte/hoogte kunnen nu niet opgevraagd worden voor 'speciale' vullingen
Oplossen van knal tijdens rekenen indien er extra vullingen gedefinieerd zijn op project niveau
Naast offset2 ook offset1 in rekening brengen voor totale houtbreedte
Uitbreiden UNILINK sturing met extra tabel om mogelijk een andere macro te definiëren i.f.v. een specifiek profiel