

Inhoud

BUGFIXES & BETTERS JoPPS 3.34 P4..... 2

BUGFIXES & BETTERS JoPPS 3.34 P4

2915	Editor	Plint combinatie werd niet in rekening gebracht op vleugel niveau tijdens het herrekenen van de modelgeometrie
3092	Machinecenter	Bitmaps enkel genereren indien ook etiket informatie moet gegenereerd worden Thorwesten
3110	Scripting	Instelling rekenen met handelingen kunnen opvragen en/of wijzigen via script
3112	Machinecenter	Instelling om aan te geven of een profiel gekanteld op de machine wordt gepositioneerd (schwenken/neigen) Mecal MC309
2992	Interface	Extra routing 'Aangekocht', 'Toebehoren' en 'Leveren' waren niet voorzien in dialoog 'Beslag Set'
2955	Resultaat	Hoeveelheden tonen op calculatie rapporten voor project extra's en handelingen in hout was niet voorzien
3114	Administrator	Sleutelveld leverancier niet vervangen in uitvoering, kadermodellen en vleugelmodellen tabel
3114	Administrator	Sleutelveld taak niet vervangen in profiel parameters, vulling en afwerking tabel
3117	Machinecenter	Schroefbewerking informatie loskoppelen van Thorwesten formaat
1187	Resultaat technisch	Melding foutieve referentie voor kader/vleugel opening bij beslissingsregels indien "rond" raam
1651	Machinecenter	Na uitvoering machinesturing zijn de parameters %RUNTAG% en %RUNTAGDEC% verdwenen
2957	Scripting	Script functies XMEXPORT en SUBMITORDER niet meer laten afhangen van de instellingen in de UI van JoPPS
3013	Machinecenter	Conversie van de profiel code niet voorzien in baar informatielijn en kleur conversie tabel voorzien in MCMAN Thorwesten
3092	Machinecenter	Informatie van kleur omschrijving veld instelbaar gemaakt Thorwesten
3125	Verdeelstation	Nieuw formaat URBAN ASR verdeelstation
2778	EOSS	Enkel informatie over kleinhouten in glas doorsturen in de bestel opdracht
	Instellingen	Maar één instelling van batch en andere nummeringen bij scenario's werd onthouden tijdens bewaren