

## BUGFIXES JoPPS 3.22 P3 07/03/2011

Editor, Vullingen: de functie CTRL + Q werkte niet meer op het veld 'Uitvoering'.
Editor / Resultaat schetsen: in de verschillende schets scenario's werd de extra instelling 'Object naam' ook voorzien voor het vleugeldeel zodat voortaan ook voor vleugeldelen een eigen naam of omschrijving kan getoond worden.
Resultaat, Technisch: u kan voortaan bepalen of er al dan niet smeltverlies moet gerekend worden voor houtlook verbindingen. De extra instelling 'Houtlook correcties' werd hiervoor voorzien in Bewerken / Instellingen / Resultaten / Globale parameters, rubriek Profielen.
Nieuw: aansturing nieuw type machine COLOMBO AM50
Zaagsturing Soenen DVE2: knal bij het genereren van etiketten met raamschets indien op projectniveau een extra profiel gedefinieerd was.
Lasmachine Soenen Q4: barcode instelbaar gemaakt via script.
Machinecenter Thorwesten PBZ: protocol aangepast.
Machinecenter SAOMAD TITANIUM: stukomschrijving is voortaan instelbaar zodat ook de groep referentie kan meegegeven worden.
Machinecenter UNI-LINK: indien opgeroepen vanuit de sturing werd het JoPPS.CFG bestand niet gevonden waardoor er geen macro conversie gebeurde.
Machinecenter Soenen CAM/MAP: formaat aangepast.
Jscript: Esc werkte niet als in een script een ander script werd oproepen.
Jscript: methode MODIFYMOP op FRAME/VENT element: bij het vervangen van een bewerking werd de informatie van de nieuwe bewerking niet overgenomen in de resultaten tabel.