

Inhoud

| | |
|---------------------------------------|---|
| BUGFIXES & BETTERS JoPPS 3.36 P1..... | 2 |
|---------------------------------------|---|

BUGFIXES & BETTERS JoPPS 3.36 P1

| | | |
|------|-------------------|---|
| 3250 | Resultaat prijs | Offertekorting wordt berekend op de estimatie prijzen in plaats van het offerte bedrag van het project |
| 3252 | Editor | Realistischere visualisatie bovenzicht van hoekprofielen |
| 3251 | Zaagsturing | Extra parameters voorzien voor informatievelden ROTOX LA396 zaagsturing |
| 3254 | Zaagsturing | Folder voor schetsen te bewaren wordt toch aangemaakt ondanks de instelling schetsen tonen op neen staat (SCARABEO55) |
| 2336 | Project | Probleem met automatische conversie standaard posities openvaller en openduwer |
| 3254 | Zaagsturing | Profiel nummering via letters van uitteken scenario beschikbaar maken als extra parameter voor op de etiketten Scarabeo55 |
| 3261 | Administrator | Probleem met mapping routeinformatie 'Overnemen' in basisgegevens en glasspelingen vullingen |
| 3264 | Editor | Onterechte foutmelding ratio glas bij schets generatie |
| 3265 | Rapportaanpassing | Zwart vlak bij offerte schetsen indien aantal kolommen > 1 en bijlagen tonen gevraagd |
| 2733 | Basisgegevens | Foutieve sleutel waarde voor U-waarde profiel |
| 3251 | Zaagsturing | Extra parameter RACK voorzien voor informatievelden ROTOX LA396 zaagsturing |
| 3260 | Editor | In sommige constructies zijn stijlen niet automatisch gelijk te zetten met de editor functies stijlen/regels toevoegen |
| 3267 | Jscript | Script functie FLOOR kleurt niet blauw in script editor |
| 3266 | Editor | Draairichting symbool niet meer zichtbaar indien omkeerkader aanwezig |
| 3263 | Lasmachine | Extra instellingen om te bepalen hoe de afmetingen van de kaders te berekenen |
| 3268 | Zaagsturing | Project token informatie was niet voorzien in query SW453 |
| 3260 | Editor | In sommige constructies zijn stijlen niet automatisch gelijk te zetten met de editor functies stijlen/regels toevoegen |
| 3162 | Rapportaanpassing | Probleem met visualisatie extra zichten rond schets in calculatie detail rapport voor hout |
| 3228 | Interface | Doorschuijf mechanisme alternatieve bestelcode voor beslag en profiel op project verbergen indien dealer versie |