

Inhoud

Visualisatie dubbele glaslatten (3.38 P3 - 3476)	2
Identieke maatlijnen verbergen (3.38 P3 - 3477).....	4
Bugfixes & Betters.....	6


Visualisatie dubbele glaslatten (3.38 P3 - 3476)

JoPPS is aangepast om de visualisatie te verbeteren van glaslatten bij gebruik van **meerdere** glaslatten in glaslat sets.

De "**Offset**" waarde die per glaslat kan opgegeven worden om de **lengte berekening** te beïnvloeden, wordt nu ook gebruikt voor de **visualisatie**. Wanneer het vroeger zo was dat als er een tweede glaslat werd opgegeven deze *automatisch* naast de eerste werd getoond, is dit voortaan niet meer het geval:


	Reeks	Profiel	Verbinding glaslat	Offset	Positie	Aantal
Rubber	ZENDOW	3120 BASIC GLAS...	1. Standaard	0mm	1. Geen	0x
	ZENDOW	3128 BASIC GLAS...	1. Standaard	-20mm	1. Geen	0x
Silicone			1. Standaard	0mm	1. Geen	0x
			1. Standaard	0mm	1. Geen	0x
Andere			1. Standaard	0mm	1. Geen	0x
			1. Standaard	0mm	1. Geen	0x

Er werd enkel rekening gehouden met de respectievelijke breedtes van de glaslatten zelf. Nu wordt hetzelfde principe van de lengteberekening toegepast en moet men dus een "**offset**" op te geven bij de **tweede glaslat**, in principe de **breedte** van de **eerste glaslat**, om het vroegere effect te bekomen:



Wanneer de "**offset**" van de tweede glaslat op **0** wordt gezet zal voortaan de glaslat beschouwd worden als *tegenoverliggend* aan de eerste glaslat.

Eerste glaslat aan **binnenzijde** en **tweede** glaslat aan **buitenzijde**, of omgekeerd in buiten beglazing in plaats van binnen beglazing:




Opmerking

Als men een dubbele glaslat langs één zijde wil visualiseren zal men voortaan expliciet een offset moeten opgeven!

Identieke maatlijnen verbergen (3.38 P3 - 3477)

Per scenario is op de tab 'Uitteken scenarios' in 'Bewerken – Instellingen - Schetsen' een extra mogelijkheid voorzien om per rubriek (niveau) aan te geven welke maatlijnen men wil behouden of niet:




Deze instellingen zijn ook via 'Uit te schrijven maten' op de tab 'Toegangen – Editor - Scenarios' in de 'Administrator' te beheren.

De instelling 'Identieke maatlijnen' laat toe om voor *elk niveau binnen een scenario* te kiezen hoe **identieke** maatlijnen dienen **getoond** te worden:

Behouden	<i>alle maatlijnen worden getoond (oude gedrag)</i>
Links en onder	<i>identieke maatlijnen enkel links en onder tonen</i>
Links en boven	<i>identieke maatlijnen enkel links en boven tonen</i>
Rechts en onder	<i>identieke maatlijnen enkel rechts en onder tonen</i>
Rechts en boven	<i>identieke maatlijnen enkel rechts en boven tonen</i>

Onderstaande screenshots geven het verschil tussen de instelling '**Behouden**' en '**Enkel links en onder**' voor identieke maatlijnen op het niveau '**Kader zichtmaten**' voor het scenario '**Editor technisch**':



Bugfixes & Betters

2943	Resultaat	Gewichten op project en groep niveau ontbreken in PART tabel resultaten en dus ook in PartData node XML-interface
3475	Resultaat technisch	Rooster die toekomt op stijl houdt geen rekening met de glasslag van kant 1 of kant 2
3395	Basisgegevens	Toevoegen nieuw record in PROFIEL PARAMETERS geeft fout op veld 'Lokaal' in tab 'Prijs - Gegevens'
3474	EOSS	Onterecht samennemen van afwerkingen na het wijzigen van de hoofding tekst in bestelbon rapport
3026 3163	Basisgegevens	Controle op recursiviteit niet uitgevoerd voor laatste lijn in tab alternatieve bestelcodes van PROFIEL PRODUCT en BESLAG PRODUCT
3467	Zaagsturing	Volgnummer van pvc-profiel is negatief bij gebruik van een extra versterking op de LA396
3426	Editor	Problemen met tonen van maten indien wisselkader aanwezig
3478	Editor	Breedte van waterneus aanpassen in de editor wordt niet meer gevisualiseerd op de schets
3474	EOSS	Onterechte foutmelding op profiel kleur tijdens wijzigen
3479	Visualisatie	Afhankelijk van de instelling, of een combinatie van, is de schets van een model met omkeerkader foutief
3477	Visualisatie	Maatlijnen logica verbeteren om zoveel mogelijk identieke maatlijnen te vermijden + probleem dubbele maatlijnen en wegvallen dwarsstreepjes
3476	Editor	Tijdens visualisatie geen rekening gehouden met verbindingswijze van de glaslat indien slechts één glaslat in set en met dikte vulling opvolger voor de keuze van de set
3482	Jscript	Ophalen glasprijzen op project niveau via script functie REFRESHFILLINGS lukt niet indien dealer versie
3485	Machine center	Het maximum aantal karakters voor de groep code uitbreiden van 5 naar 32 voor de etiket lay-out FTB100P
3486	Machine center	Access violation bij aanmaken DEM bestand en gebruik van niet uitgezonderde extra profielen
2840	Project	Probleem Chinese karakters in project en script