

## **Bugfixes JoPPS 3.10 P1 13/01/09**

Données de base: les problèmes lors de l'import des données Ferrure.Produit d'un fichier Excel en utilisant un "catch all" sont résolus.
Projets: impossible d'ouvrir le même projet par plusieurs utilisateurs en même temps.
Editeur: la visualisation de la couleur des croisillons 'SurVitre' établies en bi-couleur n'était pas correcte.
Editeur: violation d'accès en quittant JoPPS au moment qu'une fonction Editeur n'était pas encore fermée.
Résultat: des définitions catch-all identiques pour plusieurs finitions faisait que la finition du premier catch-all était toujours affichée.
Résultat, Offre: le vitrage était calculé 2 fois si dans les données de base Vitrage/Prix/Suppléments le bloc des prix 0 et l'Info 'Inclus' étaient définis.
Scieuse de parcloses BJM C2100L: Le symbole d'orientation est aussi envoyé à la machine (= nécessaire pour les cases moins de 700mm).
Scieuse Pertici 500F2K: possibilité de composer le code-barre par un script.
Centre d'usinage Thorwesten: possibilité de composer le code-barre par un script.