

BUGFIXES JoPPS 3.22 P1 19/11/2010

Nouveau protocole centre d'usinage STB MULTIFAB3000
Paramètre S disponible dans MCMAN pour la commande machine UNILINK
Chercher en remplacer : il est de nouveau possible de remplacer par ne rien et/ou par des finitions non existantes.
Offre: afficher les positions ne fonctionnait pas si l'Info était 'Afficher'
Changer des petites cases avec des profilés assez larges donnait l'erreur 'Centre du contour pas trouvé' !
Jadmin: Finitions: la traduction de la colonne 'Bloc des prix' était fausse + la liste de sélection dans la colonne 'Perte' n'apparaissait pas.
La visualisation des planchettes appliquées et divisées de façon égale, était fausse.
Les seuils n'étaient plus visualisés si la traverse se trouvait dans la partie inférieure du modèle.
Fournisseur machine STB modifié dans GRAF Synergy
Tableau VITRAGE: XML interface prévu des champs 'Shape' ce qui permet d'appeler la hauteur/la largeur des vitrages 'spéciaux'
Violation d'accès en calculant si au niveau projet des vitrages supplémentaires étaient définis.
Non seulement offset2 mais aussi offset1 sera tenu en compte pour la largeur totale du bois.
UNILINK: tableau supplémentaire ajouté pour définir un autre macro en fonction d'un profilé spécifique si applicable.