

### JoPPS 3.26 P4 09-08-2013

**Machinecenter** (2600) Probleem met genereren van de staal informatie indien geoptimaliseerde PVC baren geen versterkte profielen bevatten

**MCMAN** Memo en blob velden mogen niet zichtbaar gemaakt kunnen worden in lijsten

**Machinecenter** (2625) Logica aangepast voor meerdere combinaties van onderdorpel met vleugel profielen

#### **Resultaat** (2645)

- Planchetten voor geneste vullingen werkt niet
- Planchetten met blanco reeks bestellen werkt niet

**Resultaat** (2597) Inhoud van gegenereerd XML bestand is onvolledig indien project naam speciale karakters bevat, extra items zonder prijs ook opnemen in XML

**Resultaat** (2597) Kleinhouten visualiseren op vulling schetsen volgens algemene instellingen resultaten kleinhouten

#### **Resultaat prijs** (2640)

- Enkel prijs van extra's op project niveau aanpassen indien geen groepen in project aanwezig zijn
- Resultaat prijs Korting op groepsniveau niet zichtbaar op rapport offerte naar Word

**Lasmachine** (251) HOLLINGER MSE Er werd geen T-stijl informatie gegenereerd voor de eerste groep in het project

**Lasmachine** (2601) RBAN SV815 Rotatie logica breedte/hogte omgewisseld

#### **Zaagsturing** (2466) WINTECH AGS

- Symbool voor het opsplitsen groep/deel informatie instelbaar gemaakt
- Uniek baar nummer verwacht over ganse batch, niet per baar soort (= combinatie product, kleur, lengte)

**Lasmachine** (2651) Rotatie regels HOLLINGER MSE lasmachines en URBAN SV815 hoekenpoets