

# Inhoud

Bugfixes & Betters.....2

**Bugfixes & Betters**

3269	Resultaat	ChronoLogic draairichting links/rechts was omgewisseld
3418	Machinecenter	Aanpassingen formaat MURAT NR24X machinecenter + probleem posities bewerkingen
3487	Resultaat technisch	Schroefbewerkingen op makelaar worden beïnvloed door post(en) in vleugel + enkel high priority schroeven
3489	Resultaat technisch	Schroefbewerkingen verdwijnen als een <b>vleugeldeel</b> met functie <b>fictief</b> in de opening zit
3427	Reststukken	Probleem met openen reststukkenbeheer
1005	Editor	Automatische lengte correctie van extra profielen boven/onder een kader deel was mogelijk foutief in combinatie met niet standaard zicht binnen/buiten