


Inhoud

Instelling uit te schrijven codes speciale profielen (3382).....	2
BUGFIXES & BETTERS JoPPS 3.37 P1.....	3

Instelling uit te schrijven codes speciale profielen (3382)

Aparte instelling uit te schrijven codes per scenario voor speciale profielen, zoals verbreding en hoekprofiel.

Langs "**Bewerken – Instellingen – Schetsen – Uitteken scenario's**" kan men per scenario voor de volgende profiel types de *uit te schrijven codes* expliciet definiëren in plaats van 'Speciaal':



Geleider	<i>rolluik geleiders</i>
Verbreding	<i>verbredingen rond raam</i>
Waterlijst	<i>waterneus</i>
Steenlijst	<i>onderdorpel</i>
Koppelprofiel	<i>koppelprofielen rond raam</i>
Hoekprofiel	<i>hoekprofielen meerdere ramen</i>
Baar	<i>schets van te verzagen baar (t.b.v. optimalisatie rapport)</i>

Ook in de **Administrator** kan men per scenario via '**Toegangen – Editor – Scenario's**' per scenario de *uit te schrijven codes* definiëren per type profiel.

BUGFIXES & BETTERS JoPPS 3.37 P1

3316 3269	Interface	Engelse vertaling instelling zijde voor tonen raam posities en vleugeltype 'Kipdraai'
3177	Resultaat technisch	Exactere berekening lengte constructieve elementen voor de berekening van het profiel gewicht
3299	Rapportering	Gebruik van BMP's toelaten in rapportering via script, nu werd in logica verondersteld dat scripts EMF's gebruiken
3316	Resultaat technisch	Raamposities in PART tabel voorzien voor rapportering Raamposities en krukhoogte voorzien in Xml-bestand
3365	Resultaat	Zaaghoeken kant II fout bij profiel langs verdeling breder dan de profielen waarop het toekomt
3269	Interface	Controle of internet beschikbaar is voor ChronoLogic herwerkt, request naar google werkt niet in China
3370	Basisgegevens	Import van modellen bibliotheek via RPL-bestand mislukt
3251	Zaagsturing	Glaslatten ontbreken bij speciale modellen
3269	Resultaat	Foutieve krukhoogte doorgegeven naar ChronoLogic
3371	Editor	Spiegelen vleugel loopt mis als horizontale vleugelprofielen niet naar verticale verwijzen
3353	Resultaat	Schetsen op rapporten afdrukken in hoogste resolutie zonder eerst preview te moeten maken
3374	Editor	Bij spiegelen van schuiframen problemen met de locatie van de A-profielen, sommige mogen niet van kant wisselen
3366	Editor	Probleem wisselen knooppunt indien stijl of post toekomt op een plint in de opening
3162	Instellingen	Standaard instellingen voor zichtinformatie links, rechts, onder en boven werden niet bewaard
3376	Resultaat technisch	Parameter F laten verwijzen naar profiel product indien profiel parameter alfanumeriek is
3375	Editor	Uitvoering van beslag gekoppeld aan opening wordt niet overgenomen van project technisch bij opladen vleugel
2702	Resultaat	Bestandsnaam preview schets niet uniek indien zowel aanzicht als doorsnede gevraagd in één rapport
3366	Editor	Probleem samenvoegen knooppunt indien stijl of post tussen twee plinten zit in de opening
3371	Editor	Bij aanmaken vleugel horizontale vleugelprofielen naar verticale laten verwijzen indien mogelijk
3353	Resultaat	Tijdens opnieuw genereren van schetsen t.g.v. resolutie verschil is daarna het geselecteerde rapport gewijzigd
3162	Rapportering	Zichtinformatie op schets rapport wordt onder tekstblok geplaatst indien tekstblok onder schets staat

3374	Editor	Bij spiegelen van schuiframen problemen met begin- en eindhoek van sommige A-profielen
3299	Resultaat	Schetsen in EMF-formaat houden rekening met Windows schaal instelling, wat extra witruimte tot gevolg heeft
3333	Resultaat	Soms te veel identieke maten op de schetsen
3379	Resultaat	Informatie naast schets van identieke artikels wordt samengenomen per deel, werkelijk niveau is weg in XML
3162	Project	Instelling 'Nee' voor zichtinformatie op groep werden overschreven door de standaard bij openen project
3378	Resultaat	Wrappen tekst uit te schrijven informatie in een opening
2968	Editor	Informatie op schetsen op 'Overschrijven' in scenario hield geen rekening met kader/vleugel niveau in editor
3378	Resultaat	Soms lijn te weinig op alle wrapped tekst te kunnen tonen
3162	Resultaat	Zichtinformatie wordt verschoven tijdens het afdrukken van het rapport als bit map formaat
3162	Editor	Visualisatie breedte van versterkingen in verbreding- en hoekprofielen rond een raam foutief
3380	Editor	Gedrag automatisch invullen profiel veld bij gebruik van dubbelklikken in editor functie wijzigen speciale kleinhouten
3366	Editor	Probleem opsplitsen knooppunt indien stijl of post toekomt op een plint in de opening waarin reeds stijl op kader staat
3333	Resultaat	Soms te veel identieke maten op de schetsen, nu verdwijnt de soms noodzakelijk groep afmeting
3382	Resultaat	Opsplitsen scenario instelling uitschrijven codes speciale profielen voor verbredingen en hoekprofielen
3384	Jscript	Kleur formulier/dialogoog achtergrond werd niet aangepast
3384	Jscript	Font eigenschappen per object kunnen aanpassen
3382	Resultaat	Informatie van hoekprofielen wordt dubbel getoond
3333	Resultaat	Problematiek te weinig maat niveaus indien groep met meerdere delen, vroeger 4 delen nu 3 delen