

Inhoud

Bugfixes & Betters2

Bugfixes & Betters

3604	Lasmachine	Herwerken lijst kader profielen en overmeten kader afmetingen
3166	Project	Probleem met opladen van een vleugel uit de bibliotheek tijdens importeren project vanuit een XML bestand
	Basisgegevens	Probleem met tonen knoppen op de werkbalk van tab schetsen in de basisgegevens
3666	Zaagsturing	Extra informatie baar lengte voorzien voor MECAL SW453
3040	Instellingen	De standaard waarde van de instelling samenstellen batches werd van TRUE op FALSE gezet tijdens het wisselen van databank
3153	Instellingen	De standaard waarde berekeningswijze verlies werd van BEIDE op PRODUCT gezet tijdens het wisselen van databank
3657	Lasmachine	Rekening houden met de effectieve bestelkleur van de profielen van een kader in plaats van de aangevraagde kleur van de kader voor URBAN AKS6100, AKS6110, AKS6400, AKS6600, AKS6600-SV en AKS9600
3668	Lasmachine	Extra instellingen rotatie regels voor URBAN AKS7600