

Inhoud

Koppeling met Chrono Logic web service (3.37, 3.38 P6 - 3269).....	2
Bugfixes & Betters.....	3

Koppeling met Chrono Logic web service (3.37, 3.38 P6 - 3269)

Vanaf JoPPS **3.38 P6** wordt een melding gegeven wanneer **aanmelden** bij de webservice van "ChronoLogic" **mislukt**.

Opmerking

Nieuwe versie van ChronoLogic Online ondersteund de API niet meer sinds juli 2021.

Tijdelijk kan de **Classic** versie nog gebruikt worden. Pas daarvoor de volgende URL aan in het **ChronoLogic.ini** bestand: URL: <https://classic-api.chronologiconline.com/>

Bugfixes & Betters

2931	Zaagsturing	Uitbreiden STUK tabel met extra velden hout sectie mislukt (SALVADOR)
3507	Interface	Eigen omschrijving van machine sturing voorrang geven op standaard
3510	Lasmachine	Profielen niet meer wisselen indien kader gedraaid wordt AKS6600-SV
3309	Interface	Parameter "Correctie" werd niet vertaald in MCMAN
2981	Machinecenter	Foutieve correctie zaaghoek voor CW 90° (Schirmer baz1000g3)
3517	Lasmachine	Verschillende codes kunnen gebruiken voor HVL binnen, buiten of langs beide zijden AKS6110
3521	Machinecenter	De mogelijkheid voorzien om via MCMAN de oriëntatie van het profiel op te vragen DEM sturing
3523	Machinecenter	Schets genereren als extra informatie voor etiket Staba
3513	Machinecenter	Tag <ProfileManufacturer< ontbrak in XML-formaat indien niet rechtstreeks maar met UniLink gekoppeld wordt (Schirmer baz1000g3)
3269	Resultaat	Aanmelden op ChronoLogic via API lukt niet meer na uitrol van de nieuwe versie
3325	Anaf Link	Probleem met aanmaken bestelling en openen overzicht
3460	Harinck Link	Probleem met aanmaken bestelling en openen overzicht
3510	Lasmachine	Instelling standaard rotatiegedrag automatisch (=0) AKS6600-SV
3528	JScript	Tijdens selecteren editorfunctie via script wordt het bijhorende palet niet geactiveerd