

<b>JoPPS 3.28 P2 16-06-2014</b>		
Administrator	2761	Import configuratie taken kader/vleugelmodellen via Excel mislukt voor eerste taak
Lasmachine AKS1400	2766	Lasblok voor deurkader kunnen parametriseren en afmetingen kader volgen de rotatie instelling niet
Machinecenter	2762	Positie etiket informatie verkeerd in bestand
	2758	THORWESTEN PBZ formaat aanpassen om dynamische schroefautomaat te sturen
	2758	Extra instelling sortering schroefbewerkingen schroefautomaat THORWESTENPBZ
	2767	Parameter %COLORCODE% geeft foutief resultaat bij gebruik van verschillende kleuren
Project	2699	Actualiseren prijzen project glas mislukt indien stuk of m2 prijs niet was opgegeven in basisgegevens
Rapportering	2739	Functies %LOOKUP en %PIECE werkten niet voorDBASE tabellen
Resultaat	2702	Aanpassingen berekening 'Extra items', 'Handelingen' en generatie 'XML' voor "Bogus" groepen welke geen eigen modeldefinitie bevatten zoals bijvoorbeeld "Samengestelde of losse onderdelen"
	2743	Foutieve contour voor bruto/netto afmetingen kader/vleugel bij rekenen met prijstabel
Resultaat prijs	2765	Afhankelijk van de prijsinformatie bij extra's is het bedrag waarop offertekorintg wordt berekend foutief
Resultaat technisch	2757	Probleem schroeven versterkingen makelaars en kader/vleugel profielen met rotatie "Omgekeerd"
	2763	Bewerkingen gekoppeld in basisgegevens niet genereren indien 'Acties bewerkingen uitvoeren' is uitgeschakeld
Zaagsturing	2756	Prototype nieuw formaat SALVADOR SUPERPUSH 250
	2466	Extra parameters %RACK%, %RACKX%, %RACKY% voor kar en vak informatie WINTECH AGS