

Bugfixes & Betters JoPPS 3.27 P1 08-10-2013

1912 **Administrator** Bugfix restore batch teller/mask informatie

2648 **Administrator**

- De code van een code kader/vleugel model wijzigen lukt niet meer
- Importeren van JIE/RPL bestanden kader/vleugel modellen lukt niet meer

2648 **Basisgegevens** Bestanden voor JPG filter niet getoond tijdens oppikken in tab "Schets detail"

2526 **Basisgegevens** Reset functies wanneer berekeningswijze gewijzigd wordt tijdens editeren

2650 **Basisgegevens** Controle op geldige aankooprijzen per kleur in PROFIEL PARAMETERS

1638 **Editor** Keywords in reeks voor selectie verluchtingen via tussenliggend scherm opgesplitst in VENTILATIONS (=verluchting op glas), AERATIONS (=verluchting op stijl) en INVISIVENTS (=verluchting op raam)

2679 **Editor** Omschrijving editorfunctie "Verluchting" toevoegen en verwijderen naar "**Verluchting op glas**"

2678 **Interface** Scroll functie muis werkte niet meer op sommige lijsten en grids, o.a. bij oppikken kader- of vleugelmodel uit de bibliotheek

2681 **Jscript** Default gedrag **ENTER/ESC** toetsen voor de script formulieren en dialogen:

- **ENTER** toets zal knop met eigenschap "Default" = True uitvoeren
- **ESC** toets zal knop met eigenschap "Cancel" = True uitvoeren
- Extra formulier object **RADIOBOX**

2681 **Jscript** Bij een genest script wordt bij ESC het hoofdsript niet meer verder uitgevoerd

2681 **Jscript** Shortcut voor het onderbreken van de berekening, rapportering en scripting is gewijzigd van "**ESC**" toets naar "**PAUSE/BREAK**" toets vanwege incompatibiliteit met standaard **ESC** gedrag in formulieren en dialogen. Op laptop toetsenbord reageerde BREAK niet, alleen PAUSE toets. Desktop keyboard PAUSE/BREAK toets gecombineerd, op een laptop zijn deze apart voorzien

2668 **Machinecenter** Script fout in machinecenters en zaagsturingen welke een progress dialoog gebruiken veroorzaakt vastlopen

2210 **Project** Mogelijkheid 'rechtstreeks' niet voorzien als standaard routing in de basisgegevens dialogen

2663 **Project** Uitvoering opening ook vervangen indien enkel "zoek en vervang" op vleugels wordt uitgevoerd

2664 **Resultaat** Fouten die optreden tijdens het herrekenen van de geometrie werden niet in rekening gebracht voor onderdrukken rapportering

2373 **Resultaat** Foutmelding "**Bestelgegevens foutief**" onterecht in hout indien kleursimulatie actief en geen sectie bij uitvoering en optie "**Uitvoering secties zoeken toestaan**" niet actief in profiel parameters

2597 **Resultaat** Extra parameters voor aantal berekende groepen, kaders en vleugels

2676 **Resultaat** Automatisch opsplitsen van profielen langer dan de beschikbare bestellengte ook toepassen op niet constructieve profielen

2666 **Resultaat prijs**

- Probleem prijsberekening minimum / increment per kleur voor afwerkingen en kleinhouten.
- Overrulende prijs afwerkingen en kleinhouten in editor niet meer in rekening gebracht

1103 **Resultaat prijs** Informatie afwerkingen op vleugel opening geeft interne fout tijdens generatie XML bestand

2764 **Zaagsturing (SCARABEO55)** Overrulen informatie van velden 8 & 9 werkt niet

2683 **Zaagsturing (SCARABEO55)** Etiket informatie velden instelbaar door gebruiker