

# Inhoud

Bugfixes & Betters .....2

**Bugfixes & Betters**

2992	Resultaat	Groepen waarin geen geldige delen niet meer tonen op offerte
3040	Project	Inlezen van een batch stopt wanneer een project niet bestaat
1912	Project	Project kan nu deel uitmaken van meerdere batches, de getoonde informatie is nu mogelijk een lijst
3115	Editor	Referentie bij gekoppelde stijlen verwijderen indien de referentie zelf wordt verwijderd
2992	Resultaat	Probleem met het rekenen van extra items op groep niveau
3575	Installatie	Naast QRF bestanden ook reservekopie maken van DAT en RTM bestanden tijdens de installatie voor machines
2897	Lasmachine	Extra mogelijkheden routing van kaders naar verdeelstation GRAF SL
3554	Basisgegevens	Probleem controle recursiviteit gegevens structuur beslagset
3536	Zaagsturing	Extra instellingen wisselen zaaghoeken SOENEN DVE2
3576	Instellingen	Foutmelding "BLOB has been modified" in netwerk omgeving
3043	Editor	Verwijderen van een geselecteerd profiel via sneltoets F4 veroorzaakte een knal
2897	Lasmachine	Extra instellingen om stijlen en fictieve profielen deur te detecteren GRAF SL
3578	Administrator	Gepersonaliseerde sturing omschrijving verkeerd samengesteld indien bepaalde sturingen niet kunnen worden geladen
3580	JScript	Editorfuncties voor verwijderen van profiel, stijl, plint en rooster geschikt gemaakt om uit te voeren via script
3581	Lasmachine	Rotatie regels niet uitvoeren voor kaders met speciale profielen GRAF SL
3549	Resultaat prijs	Rekenen van offertekorting voor artikels op project niveau die moeten verdeeld worden over de onderliggende delen en een opgelegde project prijs
3579	Lasmachine	Nieuw formaat URBAN lasmachine AKS9600 Vario Cut
2897	Lasmachine	Profiel nummering foutief indien groep aantal > 1 op GRAF SL
3554	Basisgegevens	Probleem controle recursiviteit gegevens structuur roosters
3583	Installatie	Mogelijkheid voorzien om een alternatief JOPPS.INI bestand op te geven via de command-line parameters
3584	Project	Foutmelding veiligheidsglas niet meer tonen indien er geen specifieke code is ingevuld op opening en project niveau
3585	Project	Project wordt niet getoond wanneer bij openen van project ook databank moet gewisseld worden
3586	Zaagsturing	Extra project informatie op etiket tonen tijdens batch rekenen SOENEN MG

3587	Editor	Na verwijderen van een plint enkel de opening(en) hergenereren waarin naar de plint werd verwezen
2092	EOSS	Geen glas in bestelbeheer wanneer stock niet is geactiveerd
3426	Editor	Mogelijk probleem met bemating indien wisselkader aanwezig in slechts één van de kader openingen
3588	Resultaat	Uitvoering(en) van vleugels ook tonen in extra informatie naast schetsen indien verschillend van deze van de kader
3563	Resultaat technisch	Foutieve raam afmeting indien verbredingen op raam samen met verbreding in afwerking wordt gebruikt
3590	Resultaat prijs	Offerteprijs energietoeslag wordt met prijsblok glas gerekend in plaats van de eigen prijsblok, dit gebeurt ook voor meerprijs afmetingen en uitlijnen kleinhouten
3449	Editor	Editor schets niet goed hertekent na wijziging van editor ruimte indien andere uitlijning dan de standaard onderaan links
2662	Project	Extra informatie over de opstart folder toegevoegd aan dialoog
3592	JScript	Script functie om gebruikte kleuren van een object op te vragen
3594	Resultaat	Waarschuwing geven wanneer RPT folder leeg is en er geen rapporten kunnen gegenereerd worden
3595	EOSS	Soms is bedrag voor profielen = 0 op de bestelbon
2807	JScript	Extra properties SHOWERROR & BEEPONERROR voor EDITBOX
2384	Zaagsturing	Instelling extern selectie bestand werd niet bewaard STAR2
3569	Wizards	Instellingen groep en deel opmerkingen losgekoppeld van nieuw model eigen definitie wizard
3597	Reststukken	Rapporten werken niet indien reststuk tabellen in andere folder staan dan de databank zelf
3599	JScript	Probleem met afhandeling fouten via eigen script
3027	Beslagautomaat	Probleem twee kniplengtes gegenereerd en maar één nodig op beslagautomaat MTA
3600	Machinecenter	Protocol versie 2.30 voor THORWESTEN machinecenter
3602	Resultaat prijs	Toeslagen bij glas worden soms bij de verkeerde artikelen geteld indien glas niet op aanrekenen staat
3604	Lasmachine	Prototype formaat GRAF SL4FF EVO Wood 4-kops lasmachine
3605	Basisgegevens	Duidelijker tonen wanneer een technische kleur is opgegeven
3607	Basisgegevens	Mogelijkheid voorzien om actie ONMODELSTORE te gebruiken bij doorsturen modellen naar bibliotheek via een modellenboekje
3606	Machinecenter	Mogelijkheid QR code en barcode als etiket bestandsnaam
3538	Editor	Leesbaarheid commentaar in geselecteerd veld inspectors